

RM-W Firmware

主なアップデート内容

V1.8.3

修正した不具合

- マイクのバッテリー残量が少なくなると、充電できなくなることもある問題を修正しました。
- マイクを USB インターフェースで充電したときに、充電が止まることもある問題を修正しました。