

Ergänzende Anleitung für V2.2 des 01V96

Version 2.20 des 01V96-Betriebssystems weist folgende Änderungen und Ergänzungen auf (hier werden alle Änderungen bis V2.01 erwähnt).

Änderungen und Ergänzungen der Version 2.20

☐ Neues kostenpflichtiges 'Add-On Effects'-Paket verfügbar (Seite 162 und 182)

Folgendes „Add-On Effects“-Paket kann ab sofort gekauft und installiert werden:

- AE051 „Vintage Stomp“

Dank dieser Erweiterung enthalten die Speicher 48~56 der Effektbibliothek ab sofort Preset-Effektprogramme. Diese Werksspeicher sind für die „Add-On“-Effekte reserviert. Nummern von Speichern, die keine „Add-On“-Effekte enthalten, werden grau dargestellt, weil jene Speicher nicht gewählt werden können. Folgende Programme beruhen auf den neuen „Add-On“-Effekten.

Nr.	Name	Typ
54	Max100	MAX100
55	Vintage Phaser	VNTG PHASER
56	Dual Phaser	DUAL PHASER

Weitere Hinweise zu den „Add-On“-Effektsätzen finden Sie auf der Yamaha-Webpage:

<http://www.yamahaproaudio.com>

☐ Über die '01V96 Editor'-Version

Wenn Sie das 01V96 mit „01V96 Editor“ („Studio Manager“) bedienen, müssen Sie die Version 2.1.2 (oder neuer) von „01V96 Editor“ („Studio Manager“ Version 2.1 oder neuer) verwenden.

Wenn die Version des „Studio Manager“-Programms auf der CD-ROM nicht „X5834**B0**“ lautet, müssen Sie sich die aktuelle Version von der Yamaha-Webpage herunterladen:

<http://www.yamahaproaudio.com>

Änderungen von V2.01

☐ Unterstützung von Y96K- und MY16-mLAN-Platinen (Seite 72 und 289)

Die DSP-Platine mit den „Waves Y96K“-Plug-Ins (ab Version 2.00) sowie die MY16-mLAN-Schnittstellenplatine werden nun ebenfalls unterstützt. Den MIDI-Spezifikationen des mLAN-Protokolls entsprechend arbeitet SLOT ab sofort mit einem einzigen Port. (Es braucht also kein Port 1~8 mehr gewählt zu werden.)

Weitere Hinweise zu den kompatiblen Platinen finden Sie auf der Yamaha-Webpage:

<http://www.yamahaproaudio.com>